こんな経験したことありませんか？

ヒヤリ！　ハット！

その経験は、危険のサインです！

歩行型耕耘機で作業中、方向転換やバックをしようとした際にハンドルが跳ね上がり、クラッチレバーに届かずどんどん押されロータリーに巻き込まれそうになった。

コンバインでの収穫作業中、ワラが詰まりの整備をしていた際にエンジンを停止していなかったため、巻き込まれそうになった。

農機運搬のための積み・降ろし作業の際、機械がバランスを崩し、転落・転落しそうになった。

※県が実施した農作業安全に関するアンケート調査結果の一部

重大事故につながる前に　普段の作業を見つめ直しましょう！

まずはここから確認を…

- 機械の取扱説明書
- ほ場・道など作業環境
- 作業工程

岐阜県・岐阜県農作業安全対策推進協議
お問い合わせ：058－272－8436（農産園芸課）